РУНИТ® Очиститель

Состав для удаления стойких атмосферных загрязнений, известковых и цементных отложений с минеральных оснований

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Рунит Очиститель – водный слабокислый, концентрированный состав на основе ПАВ, алкилкарбоновых кислот и их производных, нейтральных по отношению к обрабатываемым материалам.

Применение

Для удаления известковых отложений, следов цементных растворов, стойких атмосферных загрязнений с минеральных оснований. Предназначен для очистки поверхности клинкерного, глиняного и силикатного кирпича, шовных растворов, каменных/терразитовых штукатурок, природного камня (гранита, мрамора, известняка, песчанника), бетона и др.
Для внутренних и наружных работ.
Для реставрации, реконструкции, ремонта и нового строительства.

Преимущества

- Эффективно устраняет известковые и цементные отложения, а также стойкие атмосферные и грязепочвенные загрязнения.
- Не оказывает разрушающего действия на минеральные основания.

Упаковка и хранение

Рунит Очиститель поставляется в канистрах по 10кг (8,3л). Очиститель хранить в хорошо закрытой таре.
Температура хранения от -5 ºС до +30 ºС.
Не хранить вблизи источников тепла и под прямыми солнечными лучами.
Гарантийный срок хранения очистителя 2 года со дня изготовления.

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Меры безопасности

Рунит Очиститель по степени воздействия на организм человека относятся к III классу опасности по ГОСТ 12.1.007 – 76 и является умеренно опасной композицией.
Внимание! Очиститель содержит кислоту! При работе с очистителем необходимо использовать спецодежду, средства защиты кожи рук (резиновые перчатки) и защитные очки.
Инструменты должны быть вымыты теплой водой сразу после окончания работы
Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности должны быть тщательно защищены. Нельзя выливать воду после промывки инструментов в канализацию.

Технические характеристики

Внешний вид	Прозрачная жидкость (бесцветная или со слабо-желтым оттенком без механических примесей)
Массовая доля нелетучих веществ, не менее, %	45,0
Плотность при 20^{0}С, кг/л	1,1 – 1,3
Расход (по концентрату), л/м^2	0,05 – 0,2
Температура раствора, основания и окружающей среды	от +5 ºС до +25 ºС

Скачано с mpkm.org · 8-800-550-03-50 · sales@mpkm.org

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовление рабочего раствора

Рунит Очиститель – концентрированный состав.
Рабочий раствор очистителя готовится путем разбавления холодной или теплой водой в соотношении 1:2-1:10.
Концентрация и расход рабочего раствора зависят от природы и состояния материалов основания, степени загрязнения поверхности и определяются пробным нанесением на объекте.

Подготовка основания

Поверхности перед началом очистки обеспыливают сухими щетками.
При необходимости поверхности промываются водой с помощью моечных машин с давлением воды на выходе не более 3 бар (с регулируемым давлением).
Сильно впитывающие поверхности непосредственно перед очисткой увлажняют водой с тем, чтобы активные компоненты не проникали глубоко в поры.
Обрабатываемые поверхности, подверженные воздействию прямых солнечных лучей, непосредственно перед очисткой увлажняют водой с целью предотвращения слишком быстрого высыхания очистителя.
Металлический декор и детали конструкций закрывают полиэтиленовой пленкой.

Нанесение

Наносится раствор очистителя на поверхности с помощью щеток, валиков или кистей, втирая в поверхность.
Время выдержки очистителя на поверхности определяется экспериментально. Как правило, **Рунит Очиститель** выдерживается на поверхности 5 – 20 минут.
Внимание! Время выдержки очистителя на поверхности должно быть меньше времени высыхания слоя очистителя. Если поверхность начинает высыхать, то ее следует увлажнить водой или нанести второй слой раствора очистителя.
Очиститель с размягченными частицами различных загрязнений смывают водой с помощью капроновых щеток или моечных машин. Очищенную поверхность тщательно промывают водой. Температура промывочной воды 15 – 30 ºС.
При сильном загрязнении поверхностей производится повторная обработка раствором очистителя, с использованием жестких щеток и последующей промывкой.
После удаления загрязнений производится естественная сушка поверхностей.

Защита при высыхании

Температура раствора, окружающего воздуха и очищаемых поверхностей должна быть не менее +5 ºС.
Не следует наносить очиститель на сильно нагретые прямыми солнечными лучами поверхности (более +25 ºС).

Данное техническое описание содержит общую информацию. Для получения более подробной информации о материале и аспектах его применения обращайтесь за консультацией к менеджерам-консультантам. Настоящая информация является основным техническим описанием, касающимся применения продукта, и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам с соблюдением правил по технике безопасности.

26122024

Скачано с mpkm.org · 8-800-550-03-50 · sales@mpkm.org