

К 188 Е

Специальный клей Extra для ПВХ напольных покрытий

Свойства

- ▶ Обладает высокой адгезией;
- ▶ пригоден для применения на невпитывающих и вертикальных основаниях;
- ▶ возможно повторное приклеивание при нагреве;
- ▶ устойчив к мебельным колесам (при соответствующем покрытии);
- ▶ может применяться на полах с подогревом;
- ▶ экологически безопасен.

Область применения

Клей К 188 Е предназначен для приклеивания:

- коммерческих гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках (в т.ч. кварц-виниловых плиток);
- настенных ПВХ покрытий;
- бытовых ПВХ покрытий с подосновой из вспененного ПВХ;
- тафтинговых ковровых покрытий с подосновой из вспененного ПВХ или полиуретана.

Применяется на впитывающих и невпитывающих основаниях пола, таких как цементно-песчаные стяжки, бетон, плиточные облицовки, существующие ПВХ покрытия и т.д. Пригоден для контактного приклеивания ПВХ покрытий на стенах.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017 и СП 29.13330.2011, быть достаточно прочным, ровным, гладким, очищенным от загрязнений, снижающих адгезию клея (мастик, клеев, масел, пыли и т.п.). Основание не должно иметь структурных дефектов (трещин, выбоин и т.п.). Впитывающее основание рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Влажность основания не должна превышать:

- 0,5%СМ (0,3% СМ на полах с подогревом) — для ангидритных и гипсовых оснований;
- 2%СМ (1,8% СМ на полах с подогревом) — для цементных оснований и бетона.

Неровные основания обработать механически (например, шлифовать), пропылесосить, загрунтовать соответствующей грунтовкой и выровнять самовыравнивающейся смесью. Ангидритные и гипсовые основания шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 16 и пропылесосить.

Выполнение работ

Рулонные покрытия предварительно раскатать и выдержать до устранения волнистости.

Клей перед применением перемешать.

Приклеивание на влажный клеевой слой (только на впитывающих основаниях):



CERESIT_K 188 E_09.2026

Клей наносят на основание зубчатым шпателем А2 или В1, в зависимости от структуры обратной стороны покрытия, подсушивают в течение 20–30 минут и затем приступают к укладке покрытия. Покрытие должно быть уложено не позднее 60 минут после нанесения клея. Сразу после укладки покрытие тщательно притирают пробковой доской (в случае ворсовых покрытий — специальным инструментом) с целью удаления воздуха и обеспечения максимального контакта с клеем. Покрытие укладывают свободно, не допуская деформаций. Деформированные места, плохо прилегающие к основанию, следует пригрузить.

Адгезионное приклеивание (для ПВХ покрытий на невпитывающих основаниях):

Клей наносят на основание зубчатым шпателем А2 или А3, в зависимости от структуры обратной стороны покрытия, подсушивают в течение 30–60 минут до однородного желтоватого цвета (после прикосновения клей не должен оставаться на пальцах), после чего приступают к укладке покрытия. Покрытие должно быть уложено не позднее 100 минут после нанесения клея. Прочность клеевого соединения зависит от приложенного давления, поэтому покрытие рекомендуется прикатать прижимным катком весом от 30 до 75 кг. При укладке покрытий в плитках можно использовать резиновый молоток.

Контактное приклеивание (для ПВХ покрытий на невпитывающих основаниях и на стенах):

Клей наносят на обратную сторону покрытия валиком или зубчатым шпателем А5 и на основание зубчатым шпателем А4, подсушивают в течение 30–60 минут до однородного желтоватого цвета (после прикосновения клей не должен

оставаться на пальцах), после чего приступают к укладке покрытия. Покрытие должно быть уложено не позднее 100 минут после нанесения клея. После укладки на полах покрытие прикатывают тяжелым прижимным катком, а на стенах прикатывают прижимным валиком или притирают пробковой доской. Клеящую способность клея можно восстановить в течение примерно суток после его применения путем нагрева строительным феном до 50–70 °С. Сварку швов можно производить не ранее чем через 24 часа после укладки покрытия.

Рекомендации

Укладку покрытий следует выполнять при температуре основания и окружающего воздуха от +15 до +25 °С и относительной влажности воздуха от 30 до 75%. Перед укладкой покрытий на стяжки с подогревом подогрев должен работать не менее 10 дней. В период укладки и в течение 3 дней после укладки покрытия температура основания должна поддерживаться на уровне +18 °С. Если после долгого хранения на поверхности клея появилась полимерная пленка, ее нужно аккуратно удалить, не смешивая с основной массой клея.

Срок годности / Гарантийный срок хранения / Утилизация

В сухих помещениях, в оригинальной плотно закупоренной таре, при температуре от +5 до +25 °С — не более **18 месяцев** со дня изготовления. Клей выдерживает без ухудшения свойств до 5 кратковременных (общей продолжительностью не более 1 недели) замораживаний при температуре не ниже –20 °С. В случае замораживания выдержать клей при комнатной температуре до полного оттаивания и тщательно перемешать.

После использования продукта пустую закупоренную тару удалить на бытовую свалку.

Упаковка

Клей Церезит К 188 Е поставляется в пластиковых ведрах по 5 и 12 кг.

Технические характеристики

Состав	водная дисперсия акриловых сополимеров с добавками, минеральный наполнитель
Плотность	1,2–1,23 кг/дм ³
Цвет	бежевый
Время подсушки:	
• при приклеивании на влажный клеевой слой	около 20 минут
• при адгезионном и контактном приклеивании	30–60 минут
Открытое время:	
• при приклеивании на влажный клеевой слой	около 60 минут
• при адгезионном и контактном приклеивании	около 100 минут
Температура применения	от +15 до +25 °С
Температура эксплуатации	до +50 °С
Готовность к эксплуатации	через 24 часа
Достижение конечной прочности склеивания	через 72 часа
Расход К 188 Е при нанесении:	
• поролоновым валиком	от 200 г/м ²
• шпателем А2	от 300 г/м ²
• шпателем А3	от 350 г/м ²
• шпателем А4	от 150 г/м ²
• шпателем А5	от 200 г/м ²

Остатки клея нельзя сливать в канализацию!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23 °С и относительной влажности воздуха 55%. Время высыхания клея зависит от температурно-влажностных условий и впитывающей способности основания.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами России, инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомендациями их изготовителя. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

ООО «ЛАБ Индастриз»



Церезит Россия



ЦерезитРоссия



Церезит Россия

садах!

Узнать больше
о продукте: