

UK 400

Универсальный клей для текстильных и ПВХ напольных покрытий

Свойства

- ▶ Обладает высокой адгезией;
- ▶ обеспечивает высокую прочность склеивания;
- ▶ устойчив к чистке текстильных покрытий;
- ▶ устойчив к мебельным колесам (при соответствующем покрытии);
- ▶ может применяться на полах с подогревом;
- ▶ устойчив к замораживанию;
- ▶ не содержит органических растворителей;
- ▶ экологически безопасен.

Область применения

Клей UK 400 предназначен для приклеивания тафтинговых ковровых покрытий с текстильной, войлочной, вспененной латексной или ПВХ подосновой, иглопробивных и тканых ковровых покрытий, а также бытовых и коммерческих (гетерогенных и гомогенных) ПВХ покрытий на впитывающие основания пола, такие как цементно-песчаные и гипсовые стяжки, основания из самовыравнивающихся напольных смесей и т.п. Применяется для покрытий в рулонах и плитках.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017 и СП 29.13330.2011, быть впитывающим, достаточно прочным, ровным, гладким, очищенным от загрязнений, снижающих адгезию клея (мастик, клеев, масел, пыли и т.п.). Основание не должно иметь структурных дефектов (трещин, выбоин и т.п.).

Влажность основания не должна превышать:

- 0,5%СМ (0,3% СМ на полах с подогревом) — для гипсовых оснований;
- 2%СМ (1,8% СМ на полах с подогревом) — для цементных оснований.

Неровные основания обработать механически (например, шлифовать), пропылесосить, загрунтовать соответствующей грунтовкой и выровнять самовыравнивающейся смесью. Гипсовые основания шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 16 и пропылесосить.

Выполнение работ

Рулонные покрытия предварительно раскатать и выдержать в развернутом виде до устранения волнистости. Клей перед применением перемешать.

При укладке текстильных покрытий (ковровых покрытий) клей наносится на основание зубчатым шпателем В1 или В2, в зависимости от структуры подосновы покрытия, подсушивают в течение 5–10 минут — в случае паропроницаемых покрытий, или в течение 10–15 минут — в случае паронепроница-



CERESIT_UK 400_09.2026

емых покрытий, после чего приступают к укладке покрытия. В случае ПВХ покрытий клей наносят на основание зубчатым шпателем А2 или А3, в зависимости от структуры обратной стороны покрытия, подсушивают в течение 10–15 минут, после чего приступают к укладке покрытия. Текстильные и ПВХ покрытия должны быть уложены не позднее 30–35 минут. По истечении этого времени клеящая способность клея ухудшается. Сразу после укладки покрытие тщательно притирают специальным инструментом с целью удаления воздуха и обеспечения максимального контакта с клеем. Плохо прилегающие к основанию участки покрытия следует пригрузить. Сварку швов ПВХ покрытий можно производить не ранее чем через 24 часа после укладки. Свежий клей легко смывается водой, высохший — можно удалить только механически.

Рекомендации

Укладку покрытий следует выполнять при температуре основания и окружающего воздуха от +15 до +30 °С и относительной влажности воздуха от 30 до 75%. Перед укладкой покрытий на стяжки с подогревом подогрев должен работать не менее 10 дней. В период укладки и в течение 3-х дней после укладки покрытия температура основания должна поддерживаться на уровне +18 °С. Если после долгого хранения на поверхности клея появилась полимерная пленка, ее нужно аккуратно удалить, не смешивая с основной массой клея. В случае замораживания выдержать клей при комнатной температуре до полного оттаивания и тщательно перемешать.

Срок годности / Гарантийный срок хранения / Утилизация

Срок годности / гарантийный срок хранения в сухих помещениях, в оригинальной плотно укупоренной таре, при температуре от +5 до +25 °С — не более **12 месяцев** со дня изготовления. Клей выдерживает без ухудшения свойств до 5 кратковременных (общей продолжительностью не более 1 недели) замораживаний при температуре не ниже -20 °С. После использования продукта пустую укупоренную тару удалить на бытовую свалку.

Упаковка

Клей Церезит УК 400 поставляется в пластиковых ведрах по 3, 7 и 14 кг.

Технические характеристики

Состав	водная дисперсия акриловых сополимеров с добавками, минеральный наполнитель
--------	---

Время подсушки паропроницаемых перед укладкой покрытий:

- паропроницаемых 5–10 минут
- паронепроницаемых 10–15 минут

Открытое время 30–35 минут

Температура применения от +15 до +25 °С

Температура эксплуатации до +50 °С

Готовность к эксплуатации через 24 часа

Достижение конечной прочности склеивания через 72 часа

Расход УК 400

при нанесении:

- шпателем А2 от 300 г/м²
- шпателем А3 от 350 г/м²
- шпателем В1 от 400 г/м²
- шпателем В2 от 550 г/м²

Остатки клея нельзя сливать в канализацию!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23 °С и относительной влажности воздуха 55%. Время высыхания клея зависит от температурно-влажностных условий и впитывающей способности основания.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами России, инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомендациями их изготовителя. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

ООО «ЛАБ Индастриз»



Церезит Россия



ЦерезитРоссия

садах!

Церезит Россия

**Узнать больше
о продукте:**